



Additional comments /  
Zusatzinformationen

Non-dimensioned radii /  
Nicht bemaßte Radien = Rx,x

All visible surfaces have to be free of surface defects /  
Sämtliche Sichtflächen müssen frei von Oberflächeneffekten sein

For missing dimensions please check 3D-data - 3D-data are generally binding /  
Fehlende Maße bitte den 3D-Daten entnehmen, 3D-Daten generell bindend

		tolerance acc. to DIN 16742		edge ISO 13715	Scale: 2:1	Weight: 0,000 kg
					Material: -	
Revision		Date	Name	Part name:		
		Drawn 19.01.2021	holz1	ekey dLine controller		
		Check. -	-			
		Rel. -	-			
		Project No.: P-00176		Drawing No.:		Sheet 1
		Part No.: 201201		0041_01		of 1
Rev.	Description	Date	Author			Size: A2